

Интересные документы

В 2002 году в Богородично-Иоанно-Богословском храме начались крупномасштабные восстановительные работы. В советское время, объем в центральной части храма был перекрыт для обустройства библиотеки. При разборе перекрытия и мусора были найдены интересные записи:

1. Запись на столбе, которая позволяет нам установить дату монтажа перекрытия центральной части.
2. Дефектовочный акт. Возможно, это черновая запись. К сожалению, дата составления акта уничтожена (отсутствует кусочек – возможно отгрызли мыши). Однако, по фамилии составителей можно установить время написания. В любом случае этот «Дефектовочный акт» поможет восстановить картину разрушения храма.

газета "АМУРЕЦ"

16.04.2002 г.

НАХОДКА В ХРАМЕ

В конце марта началось возведение главного купола храма Иоанна Богослова, который будет венчать церковь. При разборке внутри храма на одном из бревен, служивших колоннами, были обнаружены две записи. Сделанные химическим карандашом, они прекрасно сохранились. В одной из них автор предлагает тому, кто прочтет написанное, решить задачу - определить объем бревна, указав его

диаметр. Другая гласит: «Бревно изготовлено 27.03.1930 г. Работа оценена в 1 рубль».

Эти записи позволяют сделать вывод, что именно в 30-е годы прошлого века в бывшем здании церкви (построенном в 1866 г.), где располагался клуб, находилась и библиотека. В нее наверх вела лесенка, для чего и были установлены бревна-опоры.

Амурец 16.04.2002

Надпись на шестигранном бревне-колонне, обнаруженная при частичном разборе здания церкви 10/IV - 2002 г.:

- Бревно изготовлено 27/III 1930 г.

Работа оценена в 1 руб.

Это бревно грань - 15 см.

Длина 5 м.

- Бревно = 35 радиус
Определить объем бревна

Кто прочитает, пусть решит задачу.

5. Разобрать крышу из двух групп
пери 1,5 x 3,5 м 3 м.
6. Сделать приподнятые кожаные под
1,25 x 1,10 x 3,5 м 6 м.
7. Сделать кушетку с диваном.
8. Сделать зимние перемены 1 x 1,8 м 1 м.
9. Обшить дверь вилками и парусиной
3,00 x 2,00 м 2 м.
10. Сделать дверь с перегородкой 3,0 x 2,0 2 м.
2,2 x 1,10 2 м.
11. Сделать бревенчатые двери перемены
3,00 x 2,00 2 м.
2,2 x 1,10 2 м.
12. Прорезать дверь 2,2 x 1,10 3 м.
13. Сделать тамбур с крыльцом 2 м.
14. Вставить стелы 10 кв. м.
15. Побелить стены зимней комнаты
34 x 3 - (2 x 1,8) x 2 м.
16. Разобрать фундамент под печь.
17. Сделать фундамент под печь 3 м.

Депре
от 22 июля 1951 г. Мос. инженерно-ав.
инжес. техникум об. Соболева и
заведующий Домом культуры с. Иванов.
Ивановского района ~~составили~~ Насекина
составили следующий акт в том
содержании: что в здании между кра.
необходимо провести следующие
ремонтно-строительные работы по
Дому культуры:

18. Прорезать и обделать оконные проемы
в рубленой стене $2 \times 1,8$ 2 м.
19. Заделать оконные проемы в рубл. стене
 $1,8 \times 1,8$ 2 м.
20. Вынуть и выколоть поставы на
место дверь с косяком 3×2 м.
21. Укрепить внутреннюю кровлю над крыльцом
 6×13 м.
22. Сделать водосток и починить
внутреннюю кровлю местами.

23. Обширные гнилые стволы
сильно повреждены

24. Состояние гнилых стволов под пень 4 м.

25. Разобраны ^{пожаром} гнилые 1 м.

26. Покрытые пень ~~в гнилом~~

В пень и составили настелен
акты и под пень

мешки обложки Собор

Зав. Дома культуры